

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Mitsubishi/Lancer	Reg nr ULL620	Mätarställning, km 913180	Tillverkningsår och månad 2008 12	Årsmodell/ modellår 2009	Första reg datum i Sverige 2009 05 28
Motoreffekt kW 105	hkr 143	Drivmedel <input checked="" type="checkbox"/> bensin <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> etanol <input type="checkbox"/> el <input type="checkbox"/> hybrid <input type="checkbox"/> laddhybrid <input type="checkbox"/> gas	<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:		
Kamrem bytt* (se sidan 2) <input type="checkbox"/> ja, senast vid km	<input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> vet ej <input checked="" type="checkbox"/> finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) <input checked="" type="checkbox"/> ja, senast vid 39665 km <input type="checkbox"/> nej	Växellåda <input checked="" type="checkbox"/> automat <input type="checkbox"/> manuell		
Årlig fordonsskatt 2120	Senaste kontrollbesiktning 20200421	Datum 909650	Mätarställning, km 191	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 191	Euroklassning 5

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti | t o m datum | eller max km
 ja nej

Vagnskadegaranti | t o m datum
 ja nej

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

MRF-garanti | antal månader | eller max km
 ja nej

Trafiksäkerhetsgaranti | antal månader | eller max km
 ja nej **AutoConcept**

Annan garanti, se separata villkor
 ja nej

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	AUF	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	AUF	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
F Startmotor	N	M Centrallås	N	F = Felaktig/kräver reparation	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

1 <input type="checkbox"/> STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 <input checked="" type="checkbox"/> BROMSSYSTEM Färdbrons fram Färdbrons bak Färdbrons rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 <input checked="" type="checkbox"/> KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stoppklykta Reflex	10 <input checked="" type="checkbox"/> MILJÖKONTROLL Avgasren, EGR-system Avgasrening Avgasrer Omborddiagnos, OBD
2 <input checked="" type="checkbox"/> HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkkarm fram Länkkarm bak Fjäder Fjäderfäste	5 <input checked="" type="checkbox"/> STYRSYSTEM Styrljed Styrväxel Styrarm Styrservo	8 <input checked="" type="checkbox"/> INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 <input type="checkbox"/> DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV 6 6 6 6
3 <input checked="" type="checkbox"/> DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 <input checked="" type="checkbox"/> KARÖSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 <input type="checkbox"/> ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt	Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB

12 **Bilens säkerhet** överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.

■ BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/
renoveringsobjekt:

.....

.....

.....

Bilen bedöms som trafikfarlig och får inte köras från platsen

NOTERINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Varudeklarationen är upprättad av

2020 08 20

(Datum och underskrift)

[Signature]

Jag har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)