

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

Bilmärke/modell Suzuki/G.V	Reg nr KPJ 147	Mätarställning, km 149734	Tillverkningsår och månad 2010 03	Årsmodell/ modellår 2010	Första reg datum i Sverige 2010 06 08
Motoreffekt kW 103	hkr 140	Drivmedel <input checked="" type="checkbox"/> bensin <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> etanol <input type="checkbox"/> el <input type="checkbox"/> hybrid <input type="checkbox"/> laddhybrid <input type="checkbox"/> gas	<input type="checkbox"/> Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:		
Kamrem bytt* (se sidan 2) <input type="checkbox"/> ja, senast vid km <input type="checkbox"/> nej <input type="checkbox"/> vet ej <input checked="" type="checkbox"/> finns ej	Datum..... kedja	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) <input type="checkbox"/> ja, senast vid km <input type="checkbox"/> nej	Växellåda <input type="checkbox"/> automat <input checked="" type="checkbox"/> manuell		
Årlig fordonsskatt 2296	Senaste kontrollbesiktning Datum..... 20191202	Mätarställning, km 147521	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 199	Euroklassning	

Nybilsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	t o m datum	eller max km	MRF-garanti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	antal månader	eller max km	Annan garanti, se separata villkor <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Vagnskadegaranti <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nej	t o m datum		Trafikssäkerhetsgaranti <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	antal månader	eller max km		

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N		
F Startmotor	N	M Centrallås	N		
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		

Beräknad total reparationskostnad vid bedömning
F = Felaktig/kräver reparation

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

1 <input checked="" type="checkbox"/> STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 <input checked="" type="checkbox"/> BROMSSYSTEM Färdbroms fram Färdbroms bak Färdbroms rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7 <input checked="" type="checkbox"/> KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stoppolykta Reflex	10 <input type="checkbox"/> MILJÖKONTROLL Avgasren. EGR-system Avgasrening Avgaser Omborddiagnos, OBD
2 <input checked="" type="checkbox"/> HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindel Länkkarm fram Länkkarm bak Fjäder Fjäderfäste	5 <input checked="" type="checkbox"/> STYRSYSTEM Styrljed Styrväxel Styrrarm Styrservo	8 <input checked="" type="checkbox"/> INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 <input type="checkbox"/> DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV 6 6 6 6 6 <i>Alu</i>
3 <input checked="" type="checkbox"/> DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 <input type="checkbox"/> KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 <input checked="" type="checkbox"/> ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnkontakt	12 <input type="checkbox"/> Bilens säkerhet överrensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.

NOTERINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

2 Nycklar

Varudeklarationen är upprättad av

2020 07 17

(Datum och underskrift)

Jag har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/renoveringsobjekt:

.....

.....

Bilen bedöms som trafikfarlig och får inte köras från platsen