

Fabrikat / Merkki BMW

Modell / Malli 1 3

Färg / Väri Musta

Reg / .nro NLU 295 (FIN)

**Varudeklaration / Kuntotarkastus**

- Extra nyckel / Vara-avaimet ja / kyllä - nej / ei
- Däckmönsterdjup / Renkaiden urasyvyys (mm)
  - Sommar / Kesä FV/EV \_\_\_\_\_ FH/EO \_\_\_\_\_  
 Storlek / Koko \_\_\_\_\_ BV/TV \_\_\_\_\_ BH/TO \_\_\_\_\_  
 Fälgtyp / Vannetyypi: Plåtfälg/ Peltivanne eller/tai Alufälg / Aluvanne
  - Vinter / Talvi FV/EV 6 FH/EO 6  
 Storlek / Koko 19 BV/TV 6 BH/TO 6  
 Fälgtyp / Vannetyypi: Plåtfälg/ Peltivanne eller/tai Alufälg / Aluvanne
  - Däcken finns / Renkaiden sijainti: Rovaniemi
- Service / Huollot
  - servicebok / huoltokirja elektroninen
  - senaste / viimeisin (datum / pvm + km) 2019.04.02 - 26138 km
  - nästa / seuraava \_\_\_\_\_
- Kamkedja / Kuggrem - Ketju / hihna kone
  - Kuggrem bytt senast datum+km /  
 Jos hihnakone, milloin vaihdettu pvm / km sähkömotori
  - Nästa kamremsbyte senast / seuraava hihnavaihto Elmotor
- Vindruta / Tuulilasi OK
- Repor/Bucklor / Naarmut/lommot OK (se kommentarer?)

Besiktad senast / katsastettu viimeksi + Km ~~2324~~ 24 01 2020

Besiktad till / seuraava katsastus viimeistään \_\_\_\_\_

**Skatt / käyttövoimavero**

- Årlig fordonskatt i Sverige / Ruotsin käyttövoimavero 360kr
- Årlig fordonskatt i Finland / Suomen käyttövoimavero \_\_\_\_\_

Kommentar / Muita huomioita stenskott försarsidan fram, Aepa försarsida bakskärm, små repor bakhöfångaren (inkastningsrepor), repa brevid laddningslucka (se bilder)